

Name der Stiege	Stieneckerstiege
Umgebung	
Verlauf	Am Berghang/Kathagen – 3. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	110
Stiegenbegrenzung	Fußwege, naturbelassen
Stiegenbreite (ca.)	2,5-3 m
Stiegenbelag	-
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung im Jahr 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung im Jahr 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w



Blick in die Stieneckerstiege, nach Osten



Blick in die Stieneckerstiege, nach Osten



Blick in die Stieneckerstiege, nach Nordosten

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick in die Stieneckerstiege, nach Osten




Stieneckerstiege, hügelwärts



Stieneckerstiege, hügelwärts



Stieneckerstiege, abwärts,
Aufnahme aus erhöhter Position



Einmündung der Stieneckerstiege in den Kathagen,
Aufnahme aus erhöhter Position
Stiegenkataster, erstellt von Jürgen Schevel - Nach Norden ablaufende Stiege - Seite 07



Obere Stieneckerstiege, vom Kathagen aus,
Aufnahme aus erhöhter Position.

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**