


Name der Stiege	Mauerstiege
Umgebung	
Verlauf	Führt von der Wilhelmstraße nordwärts bis zur Stoltenkampstraße 35.
Länge: ca. (in Metern)	125
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer, Sonstiges
Stiegenbreite (ca.)	2,5 m
Stiegenbelag	Naturstein, Asphalt
Denkmalschutz	Ja
Passierbarkeit	Autoverkehr beschränkt
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	1950
Heutiger Charakter	Urstiege

Herkunft des Namens

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w



Blick aus der Mauerstiege zurück zur
Wilhelmstraße, nach Süden



Fotoarchiv Johann Neeseker

In der Mauerstiege, aufwärts,nach Norden.



Obere Mauerstiege, Blickrichtung Südwesten.



Obere Mauerstiege, Blickrichtung Südwesten.

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick die Mauerstiege hinauf nach Norden 2020



Blick aus der Wilhelmstraße in die untere Mauerstiege.



Untere Mauerstiege, nach Norden.



Untere Mauerstiege, nach Süden, zur Wilhelmstraße.



Untere Mauerstiege, nach Norden.



Mauerstiege, hügelabwärts, zur Wilhelmstraße, nach Süden.



Fotoarchiv Johann Neeseker

Oberer Mauerstiegenabschnitt, Blick nach Nordosten..



Oberer Mauerstiegenabschnitt, Blick nach Nordosten..



Historisches Anwesen an der oberen Mauerstiege.



Blick zurück auf die untere Mauerstiege, nach Südwesten..



Blick von der oberen Mauerstiege auf die Stoltenkampstraße.



Historischer Blick aus der Stoltenbergstraße die Mauerstiege hinunter..



Aktueller Blick aus der Stoltenbergstraße
die Mauerstiege hinunter.

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**