

Name der Stiege	Neue Stiege
Umgebung	
Verlauf	Ausgangspunkt: "Kirchstraße", verläuft nordwärts parallel zur "Kiepkerstiege", endet an der "Wilhelmstraße".
Länge: ca. (in Metern)	40
Stiegenbegrenzung	Hausmauer, Sonstiges
Stiegenbreite (ca.)	4,5 m
Stiegenbelag	Naturstein
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	gut (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	BJ 1992
Heutiger Charakter	Straße (Neustiege)
Herkunft des Namens	

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick aus der Kirchstraße zur 'Neuen Stiege', Richtung Nordosten.



Blick aus der Kirchstraße in die 'Neue Stiege', nach Norden.



Blick aus der Kirchstraße in die 'Neue Stiege', in etwa nach Norden.



Fotoarchiv Johann Neeseker

Die 'Neue Stiege', Blick zur Kirchstraße, nach Süden.



Blick auf die 'Neue Stiege' (links) und die Kipkerstiege (rechts), nach Süden.



Links: Blick nach Süden. Im Bildmittelgrund die ehemalige Kfz-Werkstatt Niehaus, ganz rechts Teil einer die Kipkerstiege einstmals nach Osten begrenzenden Sandsteinmauer.

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**