

Name der Stiege

Synagogenstiege (ehemals: Poststiege)

Umgebung



Verlauf

Verbindung zwischen der Wilhelmstraße und Schloßstraße.

Länge: ca. (in Metern)

36

Stiegenbegrenzung

Sandsteinmauer, Gebäude

Stiegenbreite (ca.)

3,5 m

Stiegenbelag

Naturstein und Fels

Denkmalschutz

Ja

Passierbarkeit

Fußläufig, mit Stufen

Pflegezustand

gut (Einschätzung von 2019)

Baulicher Zustand

mäßig (Einschätzung von 2019)

Letzte Sanierung

1994

Heutiger Charakter

Urstiege

Herkunft des Namens

Kategorie 1: Historische Fotografien



Steintreppe in der Poststiege, hügelaufrwärts

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w



Fotoarchiv: H.-J. Schmidt

Synagogenstiege vor 1985, Blick aufwärts



Foto: Ulla Hellendoorn

Synagoogenstiege, Blick aufwärts

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Synagogenstiegenumbau, Baustellenabtrennung,
Blick nach Norden



Synagogenstiegenumbau, Baustellenabtrennung,
im Mittelgrund das Mahnmal



Synagogenstiegenumbau, untere Treppenstufen



Foto: Susanna Austrup

Synagogenstiegenumbau, Blick nach Süden



Synagogenstiege, Umbauarbeiten,
Slick nach Süden, zur Wilhelmstraße



Synagogenstiegenumbau, Blick nach Süden



Foto: Susanna Austrup

Blick nach Norden, in die Synagogenstiege



Blick auf den unteren Teil der Synagogenstiege



Fotoarchiv: H.-J. Schmidt

Synagogenstiege mit dem Mahnmal



Synagogenstiege, unterer Bereich nach Fertigstellung



Synagogenstiege, Blick zur Sandsteintreppe



Sandsteingreppe in der Synagogenstiege



Synagogenstiege, Sandsteintreppe, Blick nach Norden



Synagogenstiege, Abschnitt: Sandsteinstreppe



Blick auf den oberen Befeich der Synagogenstiege



Blick durch die Synagogenstiege nach Süden



Herrenberg und Synagogenstiege



Synagogenstiege, Blick nach Süden,
Aufnahme aus erhöhter Position, 2020

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**