Name der Stiege	**Wittkampstiege (Schöns-/Walles Stege)**
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen Kirchstraße und Wilhelmstraße.
Länge: ca. (in Metern)	65
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	3,5 m
Stiegenbelag	Naturstein
Denkmalschutz	Ja
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	1980
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w

Wittkampstiege mit alter Bebauung

Wittkampstiege, Blick zur Kirchstraße mit
der ehemaligen Gärtnerei Stüvel und
zur reformierten Kirche.

Wilhelmstraße, Blick in die obere Wittkampstiege

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig

Wittkampstiege, Blick nach Nordosten

Unterer Abschnitt der Wittkampfstiege, alte Bebauung

Wittkampstiege, hügelaufwärts, alter baulicher Zustand

Wittkampstiege, Blick zur Kirche, alte Bebauung

Wittkampstiege, Blick zur Kirche, nach Hausabbruch

Wittkampstiege, Blick aus erhöhter Position

Wittkampstiege, alte Bebauung, hügelwärts

Blick durch die Wittkampstiege nach Süden

Blick über die Wittkampstiege nach Süden,
aus erhöhter Aufnahmeposition

Oberer Abschnitt der Wittkampstiege

Obere Wittkampstiege, historischer Zustand

Obere Wittkampstiege, nach Norden,
Aufnahme aus erhöhter Position

Blick nach Süden durch die Wittkampstiege

Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de