

Name der Stiege	Grossfeldstiege
Umgebung	
Verlauf	Durchgang Pariser Platz (Schloßstraße) und Brennerstraße.
Länge: ca. (in Metern)	50
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, verfugt, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	1,5 bis 1,8 m
Stiegenbelag	Betonstein
Denkmalschutz	Ja
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen, mit Barriere
Pflegezustand	gut (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	1980
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w



Gartenstraße, im Hintergrund die Großfeldstiege.
Ihr Zugang befindet sich links vom damals noch
hölzernen Tor des Großfeldschen Hotelgrundstücks.



Blick nach Norden (späte 1950er Jahre) in die damals noch stärker gekrümmt verlaufende Großfeld-Stiege. Oben im Foto, hinter der Laterne, sind Dach und Schornstein des damals noch bestehenden "Langen Hans-Gebäudes" auszumachen.



Blick in die Großfeldstiege, nach Süden.
Der Briefkasten rechts befand sich an der
Fassade des Friseur-Geschäftshauses "Salon Jacobi"

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick nach Norden auf die Grossfeldstiege



Blick nach Norden auf die Grossfeldstiege



Blick durch die Grossfeldstiege nach Süden



Blick durch die Grossfeldstiege nach Süden



Blick zur Grossfeldstiege, nach Süden



Zustand der Stiege nach einem Unfall im Herbst: ein Müllfahrzeug hatte beim Rückwärtsfahren erhebliche Beschädigungen verursacht.



Blick von Süden durch die Grossfeldstiege.
Im Dezember 2020 zeigt sich die Stiege ostseitig
temporär mauerreduziert (Verkehrssicherheitsgründe).

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**