


Name der Stiege

**Schmeingstiege**

Umgebung



Verlauf

Verbindung zwischen Ochtruper Straße und Franziskusstraße.

Länge: ca. (in Metern)

55

Stiegenbegrenzung

Sandsteinmauer, Gebäude

Stiegenbreite (ca.)

2,5 m

Stiegenbelag

Naturstein

Denkmalschutz

Nein

Passierbarkeit

Fußläufig, ohne Stufen, mit Barriere

Pflegezustand

gut (Einschätzung von 2019)

Baulicher Zustand

gut (Einschätzung von 2019)

Letzte Sanierung

2000

Heutiger Charakter

Urstiege

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Oberer Zugang zur Schmeingstiege (alte Schmiede)



Blick durch die Schmeingstiege nach Norden



Blick durch die Schmeingstiege nach Norden



Schmeingstiege nach Süden



Schmeingstiege nach Süden,  
Aufnahme aus erhöhter Position



Foto: Dr. Horst O. Müller

Problematisches Sanierungsergebnis:  
Übergang Franziskusstraße/Schmeingstiege  
Aufnahme aus erhöhter Position,  
Blick nach Osten




Foto: Dr. Horst O. Müller

Problematisches Sanierungsergebnis ('Stilmix'):  
Übergang Franziskusstraße/Schmeingstiege  
Aufnahme aus erhöhter Position,  
Blick nach Westen

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**