

Name der Stiege	Leemhuisstiege
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen Wipkingstiege und Kathagen.
Länge: ca. (in Metern)	40
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer, Fels
Stiegenbreite (ca.)	1 - 1,7 m
Stiegenbelag	Naturstein, Betonstein, Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	Benannt nach der am Übergang zum Kathagen gelegenen ehemaligen Bäckerei Leemhuis.

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w



Blick auf die Straße 'Am Kathagen', nach Osten,
in der ehemalige Bebauung vor der Errichtung eines
Lebensmittelgeschäftes. Der Zugang zur Leemhuisstiege
ist durch einen roten Rahmen kenntlich gemacht worden.

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Fotoarchiv: Gerhard Kolhof

Blick zur unteren Leemhuisstiege 1974



Blick zur unteren Leemhuisstiege, 2010er Jahre



Blick zur unteren Leemhuisstiege, 2010er Jahre



In der Leemhuisstiege, nordwärts



Leemhuisstiege, Hauptteil



Leemhuisstiege, Hauptteil, hügelabwärts



Leemhuisstiege, oberer Abschnitt, nach Süden



Oberer Zugang zur Leemhuisstiege, 2020

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**