

| | |
|------------------------|---|
| | |
| Name der Stiege | Foppestiege |
| | |
| Umgebung |  |
| Verlauf | Verbindung zwischen Felsenstiege und Ochtruper Straße. |
| Länge: ca. (in Metern) | 59 |
| Stiegenbegrenzung | Sandsteinmauer, Hausmauer |
| Stiegenbreite (ca.) | 2,2 m |
| Stiegenbelag | Betonstein, Asphalt, Fels |
| Denkmalschutz | Nein |
| Passierbarkeit | Fußläufig, ohne Stufen |
| Pflegezustand | schlecht (Einschätzung von 2019) |
| Baulicher Zustand | schlecht (Einschätzung von 2019) |
| Letzte Sanierung | unbekannt |
| Heutiger Charakter | Urstiege |
| Herkunft des Namens | |

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Foppestiege, aufwärts, nach Norden



Untere Foppe, Blick nach Norden



Mitte der Foppestiege, Blick nach Norden



Obere Foppestiege, Blick nach Süden



Foppestiege, abwärts, Blick nach Süden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**