

Name der Stiege	Franziskusstiege
Umgebung	 <p>Geodaten: OpenStreetMap</p>
Verlauf	Verbindung zwischen Ochtruper Straße und Unterstraße.
Länge: ca. (in Metern)	48
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	2,1 m
Stiegenbelag	Naturstein
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen
Pflegezustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	2014
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	Verläuft neben dem ehemaligen Franziskushospital.

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick nach Norden, die Franziskusstiege hinauf



Untere Franziskusstiege, Blick nach Norden



Obere Franziskusstiege, älterer Bauzustand




Franziskusstiege, Ansicht von der Unterstraße aus



In der Franziskusstiege, Blick nach Süden



In der Franziskusstiege, Blick nach Süden



Franziskusstiege, Blick nach Süden,
Aufnahme aus erhöhter Position

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**