


Name der Stiege

Busstiege

Umgebung



Verlauf

Verbindung zwischen Ochtruper Straße und Unterstraße.

Länge: ca. (in Metern)

20

Stiegenbegrenzung

Hausmauer

Stiegenbreite (ca.)

2,5 - 3 m

Stiegenbelag

Naturstein, Betonstein

Denkmalschutz

Nein

Passierbarkeit

Fußläufig, ohne Stufen

Pflegezustand

schlecht (Einschätzung von 2019)

Baulicher Zustand

schlecht (Einschätzung von 2019)

Letzte Sanierung

unbekannt

Heutiger Charakter

Urstiege

Herkunft des Namens

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick von der Unterstraße durch die Bußstiege
nach Norden, zur Ochtruper Straße



Blick von der Unterstraße durch die Bußstiege



Blick durch die Bußstiege nach Süden



Blick durch die Busstiege nach Süden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**