

Name der Stiege	<b>Flosstege</b>
Umgebung	
Verlauf	Ostend/Löwenstraße – 1. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	50
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer, Hecke/Grünfläche
Stiegenbreite (ca.)	3,75 m
Stiegenbelag	Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Flossstege, noch zugänglich, Blick nach Norden



Flossstege, noch zugänglich, Mittlerer Stiegenbereich.



Flossstege, noch zugänglich, Blick nach Norden



Flossstege, noch zugänglich, Blick nach Süden



Flossstege, noch zugänglich, Blick nach Süden



Foto: Susanna Austrup


Flossstege, vorläufig gesperrt, nach Norden



Flossstege, vergittert, Blick nach Norden



Flossstege, vergittert, Blick nach Norden



Flossstege, vergittert, Blick nach Süden,  
Aufnahme aus erhöhter Position



Blick über die Löwenstraße zur Flossstege nach Süden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**