



Verlauf	Verbindung zwischen "Schüttorfer Straße" und "Rheiner Straße".
Länge: ca. (in Metern)	680
Stiegenbegrenzung	Hecke/Grünfläche/Sonstiges
Stiegenbreite	2-5 m
Stiegenbelag	Asphalt, Sand
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Historische Bedeutung	Die Lütterstiege - benannt nach dem ehemaligen Bauernhof Lütter an der B 65 - hieß noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts "Wolfstege" und führte mit einer Gesamtlänge von 1,5 km durch den Bentheimer Wald zum Kurbad.

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Lüttenstiege, Blick nach Süden, zur Schüttofer Straße



Lüttenstiege, mittlerer Bereich



Blick auf das nördliche Ende der Lütterstiege

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**