

- Stiegenkataster, erstellt von Jürgen Schevel -

Nach Norden ablaufende Stiegen

Name der Stiege	Osterbergstiege
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen "Schüttorfer Straße" und "Kathagen".
Länge: ca. (in Metern)	55
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Fußwege
Stiegenbreite (ca.)	5-6 m
Stiegenbelag	Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Straße

Kategorie 1: Historische Fotografien

Keine historischen Fotografien vorhanden.

Kategorie 2: Historische gedruckte Ansichten

Keine gedruckten historischen Ansichten vorhanden.

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w

Keine neueren Schwarzweißfotografien vorhanden.

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig





Foto: Dr. Horst O. Müller

Blick nach Norden, hinunter zur Schüttorfer Straße.

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**